


## AUDITOORSED ÜLESANDED (Teema 8)

### Lihtlõige + mõõtmed

Variandid:


# A1



Mudeli kaksvaate järgi joonestada mudeli kolmvaade. Teha vajaliku tasapinnaga lõige (lihtlõige).

Kanda joonisele kõik vajalikud mõõtmed.

# A2



Mudeli kaksvaate järgi joonestada mudeli kolmvaade. Teha vajaliku tasapinnaga lõige (lihtlõige).

Kanda joonisele kõik vajalikud mõõtmed.